

Nachtrag zu
ISBN 978-3-8073-2728-0


Busse/Dirnberger
**Die neue Bayerische Bauordnung
Handkommentar**

Stand: April 2021

Druckfehlerberichtigung:

1) Auf Seite 61 bei der Abbildung 13 ist die falsche Formel abgedruckt.

Die korrekte Abbildung lautet:



2) Auf Seite 63, Abb.14.1 und Seite 64, Abb.14.2:

Es muss links unten heißen: „ $0,4(1/3H_3 + H_2 + H_1)$ “.

Außerdem sind oben bei den Höhen die beiden Winkelangaben vertauscht.

Wir bitten die Druckfehler zu entschuldigen.

Der Verlag