

Materialwissenschaften und Werkstofftechnik

Eine Einführung

Bearbeitet von

William D. Callister, David G. Rethwisch, Michael Scheffler, Franziska Scheffler, Manja Krüger, Hans-Jörg Möhring

1. Auflage 2012. Buch. 906 S. Hardcover

ISBN 978 3 527 33007 2

Format (B x L): 21 x 28 cm

Gewicht: 2662 g

[Weitere Fachgebiete > Technik > Werkstoffkunde, Mechanische Technologie](#)

Zu [Leseprobe](#)

schnell und portofrei erhältlich bei

The logo for beck-shop.de features the text "beck-shop.de" in a bold, red, sans-serif font. Above the "i" in "shop" are three red dots of increasing size. Below the main text, the words "DIE FACHBUCHHANDLUNG" are written in a smaller, red, all-caps, sans-serif font.

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort XV

Danksagung XXI

Symbolverzeichnis XXIII

1	Einführung	1
1.1	Historische Aspekte	2
1.2	Materialwissenschaft und Werkstofftechnik	3
1.3	Warum beschäftigen wir uns mit Materialwissenschaft und Werkstofftechnik?	4
1.4	Klassifizierung von Werkstoffen	5
1.5	Hochleistungswerkstoffe/innovative Werkstoffe	10
1.6	Der Bedarf an neuen Werkstoffen	12
1.7	Die Beziehung zwischen Herstellung, Struktur, Eigenschaften und Anwendung	13
	Zusammenfassung	15
	Literatur	16
	Fragen und Aufgaben	16
2	Atombau und chemische Bindung	17
2.1	Einführung	18
2.2	Grundlagen	18
2.3	Elektronen im Atom	19
2.4	Das Periodensystem der Elemente	24
2.5	Bindungskräfte und Energie	25
2.6	Hauptvalenzbindungen	27
2.7	Nebervalenzbindungen, Van-der-Waals-Bindungen	31
2.8	Moleküle	34
	Zusammenfassung	34
	Literatur	36
	Fragen und Aufgaben	37
3	Die Struktur kristalliner Festkörper	39
3.1	Einführung	40
3.2	Grundlagen	40
3.3	Elementarzellen	41
3.4	Kristallstrukturen von Metallen	42
3.5	Berechnung der Dichte	45
3.6	Polymorphie und Allotropie	46
3.7	Kristallsysteme	46
3.8	Punktkoordinaten	49
3.9	Kristallografische Richtungen	51
3.10	Kristallografische Ebenen	56

3.11	Lineare und planare Dichte	61
3.12	Dichtest gepackte Kristallstrukturen	62
3.13	Einkristalle	64
3.14	Polykristalline Werkstoffe	64
3.15	Anisotropie	64
3.16	Die Bestimmung von Kristallstrukturen mit Röntgenstrahlung	66
3.17	Nichtkristalline Festkörper	70
	Zusammenfassung	71
	Literatur	75
	Fragen und Aufgaben	75
4	Fehlstellen in Festkörpern	81
4.1	Einleitung	82
4.2	Leerstellen und Zwischengitteratome	82
4.3	Fremdatome in Feststoffen	84
4.4	Angabe der Zusammensetzung	85
4.5	Versetzungen – Liniendefekte	88
4.6	Flächendefekte	92
4.7	Volumendefekte	95
4.8	Atomschwingungen	95
4.9	Grundlagen der Mikroskopie	95
4.10	Mikroskopische Untersuchungsmethoden	97
4.11	Korngrößenbestimmung	101
	Zusammenfassung	102
	Literatur	105
	Fragen und Aufgaben	106
5	Diffusion	109
5.1	Einführung	110
5.2	Diffusionsmechanismen	111
5.3	Stationäre Diffusion	113
5.4	Nichtstationäre Diffusion	115
5.5	Faktoren, die den Diffusionsprozess beeinflussen	118
5.6	Diffusion in Halbleiterwerkstoffen	123
5.7	Andere Diffusionswege	127
	Zusammenfassung	127
	Literatur	129
	Fragen und Aufgaben	130
6	Mechanische Eigenschaften metallischer Werkstoffe	135
6.1	Einleitung	136
6.2	Spannung und Dehnung	137
6.3	Spannungs-Dehnungs-Verhalten	141
6.4	Anelastizität	143
6.5	Elastische Eigenschaften von Werkstoffen	144
6.6	Verhalten unter Zugbelastung	147
6.7	Wahre Spannung und wahre Dehnung	153
6.8	Elastische Erholung nach plastischer Verformung	155
6.9	Druck-, Scher- und Torsionsverformungen	156
6.10	Härte	156
6.11	Streuung von Werkstoffeigenschaften	162
6.12	Auslegungs- und Sicherheitsaspekte	164
	Zusammenfassung	166
	Literatur	170
	Fragen und Aufgaben	170

7	Versetzungen und Verfestigungsmechanismen	177
7.1	Einleitung	178
7.2	Grundlagen	179
7.3	Eigenschaften von Versetzungen	181
7.4	Gleitsysteme	182
7.5	Gleiten in Einkristallen	184
7.6	Plastische Verformung von polykristallinen Werkstoffen	187
7.7	Verformung durch Zwillingsbildung	188
7.8	Verfestigung durch Verringerung der Korngröße	190
7.9	Mischkristallverfestigung	191
7.10	Kaltverfestigung	193
7.11	Erholung	196
7.12	Rekristallisation	196
7.13	Kornwachstum	200
	Zusammenfassung	202
	Literatur	206
	Fragen und Aufgaben	206
8	Werkstoffversagen	211
8.1	Einführung	212
8.2	Grundlagen	213
8.3	Duktiler Bruch	214
8.4	Sprödbbruch	216
8.5	Grundzüge der Bruchmechanik	218
8.6	Prüfung der Bruchzähigkeit	226
8.7	Zyklische Beanspruchung	231
8.8	Die Wöhler-(S-N-)Kurve	232
8.9	Risseinleitung und -ausbreitung	235
8.10	Ermüdungsbeständigkeit – Einflussfaktoren	237
8.11	Umgebungseinflüsse	240
8.12	Allgemeine Beschreibung des Kriechverhaltens	241
8.13	Auswirkungen von Spannung und Temperatur	242
8.14	Extrapolationsverfahren für Daten zur Beschreibung des Kriechverhaltens	244
8.15	Legierungen für den Einsatz bei hohen Temperaturen	245
	Zusammenfassung	246
	Literatur	250
	Fragen und Aufgaben	251
9	Phasendiagramme	257
9.1	Einleitung	258
9.2	Löslichkeitsgrenze	259
9.3	Phasen	260
9.4	Mikrostruktur	260
9.5	Phasengleichgewicht	260
9.6	Einkomponenten-Phasendiagramme	261
9.7	Binäre isomorphe Systeme	263
9.8	Interpretation von Phasendiagrammen	265
9.9	Entstehung der Mikrostruktur in isomorphen Legierungen	268
9.10	Mechanische Eigenschaften isomorpher Legierungen	272
9.11	Binäre eutektische Systeme	272
9.12	Entstehung der Mikrostruktur in eutektischen Legierungen	278
9.13	Gleichgewichtsdiagramme mit intermediären Phasen oder Verbindungen	284
9.14	Eutektoide und peritektische Reaktionen	286
9.15	Kongruente Phasenumwandlungen	288

9.16	Phasendiagramme für Keramiken, ternäre Phasendiagramme	289
9.17	Die Gibbs'sche Phasenregel	289
9.18	Das Eisen-Kohlenstoff-Phasendiagramm	291
9.19	Entstehung der Mikrostruktur von Stählen	294
9.20	Der Einfluss weiterer Legierungselemente	301
	Zusammenfassung	302
	Literatur	306
	Fragen und Aufgaben	306
10	Phasenübergänge: Bildung von Mikrostrukturen und die Änderung mechanischer Eigenschaften	313
10.1	Einführung	314
10.2	Grundlagen	314
10.3	Kinetik der Phasenumwandlungen	315
10.4	Metastabile Zustände – Gleichgewichtszustände	324
10.5	Isotherme Zeit-Temperatur-Umwandlungsdiagramme (ZTU-Diagramme)	325
10.6	ZTU-Diagramme für kontinuierliche Abkühlung	335
10.7	Mechanische Eigenschaften von Stählen	339
10.8	Anlassgefüge	343
10.9	Überblick über die Phasenumwandlungen und mechanischen Eigenschaften von unlegierten Stählen	346
	Zusammenfassung	349
	Literatur	353
	Fragen und Aufgaben	353
11	Verarbeitung und Verwendung von metallischen Werkstoffen	359
11.1	Einleitung	360
11.2	Eisenwerkstoffe	361
11.3	Nichteisenlegierungen	372
11.4	Formgebung durch Gießverfahren	381
11.5	Formgebung durch Umformverfahren	383
11.6	Weitere Fertigungsverfahren	385
11.7	Glühverfahren	387
11.8	Härten von Stählen	390
11.9	Ausscheidungshärtung	400
	Zusammenfassung	405
	Literatur	410
	Fragen und Aufgaben	411
12	Struktur und Eigenschaften von Keramiken	415
12.1	Einführung	416
12.2	Kristallstrukturen	417
12.3	Silikatkeramiken	425
12.4	Kohlenstoff	429
12.5	Fehlorderungen in Keramiken	432
12.6	Diffusion in ionischen Werkstoffen	436
12.7	Phasendiagramme keramischer Systeme	436
12.8	Sprödbbruch	440
12.9	Spannungs-Dehnungs-Verhalten	444
12.10	Mechanismus der plastischen Verformung	446
12.11	Sonstige mechanische Aspekte	448

Zusammenfassung	450
Literatur	453
Fragen und Aufgaben	453
13 Herstellung, Verarbeitung und Verwendung von Keramiken und von Gläsern	459
13.1 Einführung	460
13.2 Gläser	460
13.3 Glaskeramiken	461
13.4 Tonwerkstoffe	462
13.5 Feuerfestwerkstoffe	463
13.6 Schleifmittel	465
13.7 Zemente und Betone	465
13.8 Technische Keramiken (Hochleistungskeramiken)	466
13.9 Herstellung und Verarbeitung von Gläsern und Glaskeramiken	470
13.10 Herstellung und Verarbeitung von Tonprodukten	475
13.11 Pulverpressen	479
13.12 Foliengießen	481
13.13 Sonstiges	482
Zusammenfassung	482
Literatur	486
Fragen und Aufgaben	486
14 Polymerstrukturen	489
14.1 Einführung	490
14.2 Kohlenwasserstoffe	490
14.3 Polymermoleküle	493
14.4 Die Chemie der Polymermoleküle	493
14.5 Die Molmasse	497
14.6 Die Molekülform	499
14.7 Die Molekülstruktur	500
14.8 Die Molekülkonfiguration	502
14.9 Thermoplaste und Duroplaste	505
14.10 Copolymere	506
14.11 Kristallinität von Polymeren	507
14.12 Polymerkristalle	510
14.13 Fehlstellen in Polymeren	512
14.14 Diffusion in Polymeren	512
Zusammenfassung	514
Literatur	518
Fragen und Aufgaben	518
15 Polymere:	
Eigenschaften, Verarbeitung und Verwendung	523
15.1 Einführung	524
15.2 Spannungs-Dehnungs-Verhalten	524
15.3 Makroskopische Deformation	526
15.4 Viskoelastische Deformation	527
15.5 Bruchverhalten von Polymeren	531
15.6 Weitere mechanische Eigenschaften	533
15.7 Deformation teilkristalliner Polymere	534
15.8 Faktoren, die die mechanischen Eigenschaften teilkristalliner Polymere beeinflussen	537
15.9 Deformation von Elastomeren	540
15.10 Kristallisation	543
15.11 Schmelzen	544
15.12 Der Glasübergang	544
15.13 Schmelz- und Glasübergangstemperatur	545

15.14	Schmelz- und Glasübergangstemperatur beeinflussende Faktoren	546
15.15	Plaste (Plastomere und Duromere)	548
15.16	Elaste (Elastomere)	551
15.17	Fasern	552
15.18	Sonstige Anwendungen	553
15.19	Besondere Polymerwerkstoffe	554
15.20	Polymerisation	558
15.21	Polymeradditive	561
15.22	Formgebungstechnologien für Polymere	562
15.23	Verarbeitung von Elastomeren	565
15.24	Herstellung von Fasern und Folien	565
	Zusammenfassung	567
	Literatur	572
	Fragen und Aufgaben	572
16	Verbundwerkstoffe	577
16.1	Einführung	578
16.2	Verbundwerkstoffe mit großen Partikeln (Teilchenverbunde)	580
16.3	Dispersionsverstärkte Komposite	584
16.4	Einfluss der Faserlänge	585
16.5	Einfluss der Orientierung und des Volumenanteils der Fasern	586
16.6	Fasern – Die Verstärkungsphase	594
16.7	Die Matrixphase	594
16.8	Verbundwerkstoffe mit Polymermatrix	595
16.9	Metallmatrix-Verbundwerkstoffe	600
16.10	Verbundwerkstoffe mit keramischer Matrix	601
16.11	Kohlenstoff-Kohlenstoff-Verbundwerkstoffe	603
16.12	Hybride Verbundwerkstoffe	604
16.13	Verarbeitung von faserverstärkten Verbundwerkstoffen	604
16.14	Schichtverbundwerkstoffe	607
16.15	Sandwich-Strukturen	607
	Zusammenfassung	610
	Literatur	613
	Fragen und Aufgaben	613
17	Korrosion und Degradation von Werkstoffen	619
17.1	Einführung	620
17.2	Elektrochemische Betrachtungen	621
17.3	Korrosionsgeschwindigkeiten	628
17.4	Vorhersage von Korrosionsraten	629
17.5	Passivierung	635
17.6	Umgebungseinflüsse	637
17.7	Formen der Korrosion	637
17.8	Korrosive Umgebungen	645
17.9	Korrosionsschutz	645
17.10	Oxidation	647
17.11	Quellen und Auflösen von Polymeren	651
17.12	Bindungsbruch	652
17.13	Verwitterung	654
	Zusammenfassung	654
	Literatur	658
	Fragen und Aufgaben	658
18	Elektrische Eigenschaften	663
18.1	Einführung	664
18.2	Das Ohm'sche Gesetz	664

18.3	Die elektrische Leitfähigkeit	665
18.4	Elektronen- und Ionenleitung	666
18.5	Die Bänderstruktur der Energieniveaus in Festkörpern	666
18.6	Leitungsvorgänge aus der Sicht des Bändermodells und der Atombindung	668
18.7	Elektronenmobilität	670
18.8	Der spezifische Widerstand von Metallen	671
18.9	Elektrische Eigenschaften von Legierungen für den industriellen Einsatz	674
18.10	Eigenhalbleitung	676
18.11	Störstellenhalbleitung	678
18.12	Temperaturabhängigkeit der Ladungsträgerdichte	682
18.13	Beeinflussung der Ladungsträgermobilität	684
18.14	Der Hall-Effekt	687
18.15	Halbleiterbauelemente	689
18.16	Leitungsvorgänge in ionischen Werkstoffen	696
18.17	Elektrische Eigenschaften von Polymeren	697
18.18	Die Kapazität	698
18.19	Feldvektoren und Polarisierung	699
18.20	Arten der Polarisierung	703
18.21	Die Frequenzabhängigkeit der Dielektrizitätszahl	704
18.22	Dielektrische Festigkeit	705
18.23	Dielektrische Werkstoffe	705
18.24	Ferroelektrizität	706
18.25	Piezoelektrizität	707
	Zusammenfassung	708
	Literatur	714
	Fragen und Aufgaben	714
19	Thermische Eigenschaften	721
19.1	Einführung	722
19.2	Wärmekapazität	722
19.3	Thermische Ausdehnung	725
19.4	Wärmeleitfähigkeit	728
19.5	Thermische Spannungen	731
	Zusammenfassung	733
	Literatur	735
	Fragen und Aufgaben	736
20	Magnetische Eigenschaften	739
20.1	Einführung	740
20.2	Grundlagen des Magnetismus	740
20.3	Diamagnetismus und Paramagnetismus	744
20.4	Ferromagnetismus	746
20.5	Antiferromagnetismus und Ferrimagnetismus	747
20.6	Einfluss der Temperatur auf das magnetische Verhalten	750
20.7	Domänen und Hysterese	751
20.8	Magnetische Anisotropie	755
20.9	Weichmagnetische Werkstoffe	756
20.10	Hartmagnetische Werkstoffe	759
20.11	Magnetspeicher	762
20.12	Supraleitung	765
	Zusammenfassung	768
	Literatur	771
	Fragen und Aufgaben	771
21	Optische Eigenschaften	775
21.1	Einführung	776
21.2	Elektromagnetische Strahlung	776

21.3	Die Wechselwirkung von Licht mit Festkörpern	778
21.4	Wechselwirkungen mit Atomen und Elektronen	779
21.5	Brechung	781
21.6	Reflexion	783
21.7	Absorption	783
21.8	Transmission	786
21.9	Farbe	787
21.10	Opazität und Transluzenz von Isolatoren	788
21.11	Lumineszenz	789
21.12	Fotoleitung	792
21.13	Laser	792
21.14	Lichtwellenleiter in der Kommunikationstechnik	796
	Zusammenfassung	799
	Literatur	803
	Fragen und Aufgaben	803
22	Ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Aspekte von Materialwissenschaft und Werkstofftechnik	
22.1	Einführung	808
22.2	Bauteilauslegung	809
22.3	Werkstoffe	809
22.4	Herstellungsverfahren	809
22.5	Überlegungen zum Recycling in Materialwissenschaft und Werkstofftechnik	813
	Zusammenfassung	819
	Literatur	820
	Fragen und Aufgaben	820
	Anhang A	821
	Anhang B	823
	Anhang C	847
	Anhang D	851
	Glossar	853
	Lösungsteil	867
	Register	873