

Inhalt

| | | |
|----|--|-----|
| 1 | Vorsicht, Falle beim Gefälle (von Flachdächern) | 9 |
| 2 | Konstruktionsarten und ihre Problemzonen | 19 |
| 3 | Besondere Konstruktionen | 25 |
| 4 | Unterkonstruktionen aus Stahltrapezprofilen | 29 |
| 5 | Tragkonstruktionen, Stahltrapezprofile, Anforderungen | 35 |
| 6 | Tragkonstruktionen, Stahltrapezprofile, Ausführungsfehler | 41 |
| 7 | Unterkonstruktionen aus Holz und Holzwerkstoffen | 47 |
| 8 | Gefälle bei nicht genutzten Flachdächern | 51 |
| 9 | Mechanische Befestigung von Abdichtungen | 57 |
| 10 | Sicherung gegen Windsog durch Verkleben | 63 |
| 11 | Wärmedämmungen aus Polystyrolen | 67 |
| 12 | Bituminöse Abdichtungen, Verarbeitungsmängel 1 | 73 |
| 13 | Bituminöse Abdichtungen, Verarbeitungsmängel 2 | 81 |
| 14 | Abdichtungen aus Flüssigkunststoffen bei genutzten und nicht genutzten Dachflächen. | 85 |
| 15 | Abdichtungen aus Kunststoffbahnen | 91 |
| 16 | Problemstelle Wandanschluss | 99 |
| 17 | Durchdringungen | 107 |
| 18 | Materialkombinationen im Anschluss- und Durchdringungsbereich | 113 |
| 19 | Dachränder oder Dachflächen? | 119 |
| 20 | Dachrandabschlüsse – Teil 1 | 123 |
| 21 | Dachrandabschlüsse – Teil 2 | 129 |
| 22 | Auflasten und Beläge | 133 |
| 23 | Ungewollte/ungeplante Dachbegrünung | 139 |
| 24 | Entwässerungen – Anforderungen und Ausführungen | 147 |

| | | |
|----|--|-----|
| 25 | Nachträgliche Sanierungsversuche – Teil 1 | 153 |
| 26 | Nachträgliche Sanierungsversuche – Teil 2 | 159 |
| 27 | Dampfsperren, mögliche Aufgaben und mangelnde Leistungserbringung | 163 |
| 28 | Nachträglich aufgebraute Bauteile, Schäden durch falsche Lagerung | 169 |
| 29 | Stichwortverzeichnis | 177 |